

Rödmarkerad yta skall vara fri från lödlack på lödsidan.

Detta spår är markerat med två hål i Gerber-filen.

Hål ritade med svart färg är inte pläterade

